


— “サンステッチ” ご使用方法（例） —


織布の端部(裁断部)に塗布・乾燥させるだけで、簡単にほつれ防止加工が施せます。

①




- ・ 作品を仕上げた後、裏側の端部に適当な塗りシロ(5mm程度)をとり、マスキングテープを貼ります

②



- ・ 平刷毛等で端部へサンステッチを塗布し硬化乾燥させます

③



- ・ 乾燥後、ハサミやロールカッターでお好みの幅にカットし、マスキングテープをはがせば完成です

- * 特性上、加工部は生地風の風合いが硬めに仕上がりますので、素材により裁断幅を調節して下さい。
- * 乾燥後、必要に応じアイロンをご使用下さい。

ご注意： ※ 数回の水洗いでは落ちませんが、長時間水中に浸したり洗濯頻度の多い品へのご使用は避けて下さい。

※ 素材により浸透具合や仕上がりが異なります。ご使用前に同じ素材でお試し頂くか、目立たない部分に少量塗布するなどし、必ずご確認下さい。